



Verantw.	
1-5 Leiter Test	1 - zur Überwachung fällige Messmittel gem. Messmittelliste einziehen - Kennzeichnung der Messmittel kontrollieren 2 in Messmittelliste aufnehmen 3 Messmittel aufgrund festgestellter Unstimmigkeiten der Überwachungsstelle abgeben 4 Messmittelüberwachung gem. Messmittelliste 5 Entscheid treffen
6, 7 Entwicklung	6 - Messmittel als fehlerhaft kennzeichnen - Auswirkung des Fehlers auf die damit geprüften Produkte bestimmen - Massnahmen einleiten 7 Entscheid treffen
8-11 Leiter Test	8 - Messmittel aus dem Betrieb entfernen - In Messmittelliste dokumentieren - Bei Bedarf Neubeschaffung einleiten 9 Reparatur veranlassen 10 - Dokumentation erstellen - In der Messmittelliste Daten entsprechend eintragen - Prüfdaten der externen Stelle verifizieren und ablegen 11 Messmittel an den Betrieb resp. Benutzer zurückgeben